

PB-200 HANDS FREE PORTION CONTROL SCALE

Yamato

Features

- Foot Tare Switch
- Extra Large LCD Display
- Wall Mounting Bracket
- Rechargeable Battery and AC Operation
- 9 Foot Coiled Indicator Cord
- Low Profile Design
- Sleep Mode
- Push Button Unit Toggle (oz, lb, g and lb-oz)



PB-200 panel

PB-200

| PB-200 | |
|------------------------|---|
| Capacity and Divisions | 12 lb 8 oz x 0.1 oz 12.5 lb x 0.01 lb 5600 g x 2 g 200 oz x 0.1 oz |
| Accuracy | 2000 Divisions |
| Weighing System | Strain gauge load cell |
| Platform | 12.3 "W x 12.0"D stainless steel, (312.4W x 304.8D mm) |
| Maximum Tare | Full capacity |
| Display | LCD: 5 digits plus annunciators |
| Character Size | Character size: 1.0"H x 0.5"W (25.4H x 12.7W mm) |
| Power | Rechargeable battery, AC adapter |
| Operating Temperatures | 14° F ~ 104° F (-10° C ~ 40° C) |

Weigh Better Solutions • Weigh Better Support

Yamato Corporation
6306 W. Eastwood Ct.
Mequon, WI 53092
Tel: 262.236.0000
Fax: 262.236.0036

Yamato Corporation
20451 James Bay Circle
Lake Forest, CA 92630
Tel: 800.538.1762

Yamato Scale de Mexico
Av. Dr. Gustavo Baz 191, Bodega F
Col. El Mirador, CP. 54080
Tlalnepantla de Baz, Mexico
Tel: 52-55-2628-6140

www.YamatoAmericas.com

PB-200 BÁSCULA DE CONTROL DE PORCIÓN SIN OPERACIÓN MANUAL

Yamato

Características

- Pedal para la función de Tara
- Una pantalla extra grande LCD
- Soporte de montaje para pared
- Batería recargable y operación AC
- Indicador con cable en espiral de 9 pies
- Diseño de bajo perfil
- Modo de reposo
- Múltiples unidades de pesaje (oz, lb, g and lb-oz)



| PB-200 | |
|--------------------------------|---|
| Capacidad y divisiones | 12 lb 8 oz x 0.1 oz 12.5 lb x 0.01 lb 5600 g x 2 g 200 oz x 0.1 oz |
| Precisión | 2000 Divisiones |
| Sistema de pesaje | Célula de carga de galgas extensométricas |
| Plataforma | 12.3 "W x 12.0" D Acero inoxidable (312.4W x 304.8D mm) |
| Tara Máxima | Capacidad completa |
| Pantalla | LCD: 5 dígitos más anunciadores |
| Tamaño de carácter | Tamaño de carácter: 1.0"H x 0.5"W (25.4H x 12.7W mm) |
| Energía | Batería recargable y adaptador AC |
| Temperaturas de funcionamiento | 14° F ~ 104° F (-10° C ~ 40° C) |

Mejor Soluciones de Pesaje • Mejor Soporte de Pesaje

Yamato Corporation
6306 W. Eastwood Ct.
Mequon, WI 53092
Tel: 262.236.0000
Fax: 262.236.0036

Yamato Corporation
20451 James Bay Circle
Lake Forest, CA 92630
Tel: 800.538.1762

Yamato Scale de Mexico
Av. Dr. Gustavo Baz 191, Bodega F
Col. El Mirador, CP. 54080
Tlalnepantla de Baz, Mexico
Tel: 52-55-2628-6140

www.YamatoAmericas.com